

## 佐伯市内通学路の対策箇所一覧表

### 【佐伯小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道大手前池船線	池船町35-5付近交差点	2車線道路の交差点だが、横断歩道がない。	横断歩道の設置を検討。	佐伯警察署
2	市道向島1号線	向島2丁目23-15付近交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路が狭く、交通量が多い。</li> <li>・過去に車と児童の接触事故あり。</li> </ul>	交差点区画線の設置を実施済み。 一方通行標識の設置場所移設を検討。	佐伯市 佐伯警察署

### 【佐伯東小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
3	国道217号	常盤西町2-19付近交差点	県道沿いに通行する自転車等と、市道側から出てくる児童が接触の恐れあり。	カーブミラーの設置を実施予定。 児童に危険箇所として注意するよう指導。	佐伯土木事務所 学校
4	国道217号	田ノ浦町4-31付近	街路樹で信号機が見え難いため、信号を見落として通行する車がある。	街路樹の剪定を実施済み。	佐伯土木事務所

### 【渡町台小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
5	市道長島南10号線	長島町3丁目・渡町台小学校付近	道幅が狭く、路側帯もない。	路側帯区画線の設置を実施済み。	佐伯市
6	市道女島12号線	女島団地付近	路側帯が途中で消えている。	路側帯区画線の設置を実施済み。	佐伯市
7	市道長島角石線	長島町3丁目・眺め橋付近	歩道の幅が狭い。	ガードパイプ設置等を検討。	佐伯市

### 【鶴岡小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
8	市道西谷上岡線	鶴岡小学校前	交通量が多く、道幅が狭い。	路面標示などの設置を検討。	佐伯警察署
9	市道宮ノ沖白瀉線	鶴岡町1丁目16番～17番	抜け道となっており交通量が多いが、道幅が狭い。	注意喚起看板の設置を検討。	佐伯市
10	市道池船龍護寺線	稲垣橋	車、自転車の交通量が多い。	通学路を示す緑色の区画線の設置を検討。 一時停止等の規制を検討。	佐伯市 佐伯警察署
11	県道佐伯弥生線	王子丸区・中の原バス停付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道がなく、路側帯も狭い。</li> <li>・大型車が高速で走行する。</li> </ul>	片側には歩道があるので、路面標示などの注意喚起を、警察と協議しながら検討。	佐伯土木事務所
12	市道樫野1号線	大字上岡・樫野橋左岸橋台	交差点部分の幅員が狭く、交通量も多い。	交差点部分の拡幅等による改良を計画中。	佐伯市

### 【上堅田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
13	県道赤木吹原佐伯線	大字長谷・元越	交通量が多く、横断歩道がない。	歩道の新設を実施中。	佐伯土木事務所
14	県道佐伯蒲江線	下久部区・久部橋付近	横断歩道が消えかかっており、車からわかりにくい。	横断歩道の塗り直しを検討。	佐伯警察署
15	市道南池田中央線	下久部区・エスコ団地前	道幅が狭く、歩道も無い。	路側帯の塗り直しを検討。	佐伯市

【八幡小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
16	オレンジロード 市道海崎上浦線	大字戸穴1659-2付近踏切前交差点	止まれの標示はあるが、一時停止せずに走行する車が見られる。	標示の塗り直しを検討。	佐伯警察署
17	市道前潟笹良目線	大字戸穴・日本橋交差点	・見通しが悪く、車の接近が分かりにくい。 ・車が停止線を越えて出てくる。	停止線の塗り直しを検討。	佐伯警察署
18	市道中溝線	大字海崎2511-10付近	見通しが悪い。	通学路を示す緑色の区画線の設置を検討。	佐伯市
19	市道前潟笹良目線	大字戸穴・大宮隧道付近	・カーブで見通しが悪い。 ・草が繁茂し、通行の妨げとなる。	・カーブミラーの現物支給が可能。 ・地区にて草の伐採を実施済み。	佐伯市

【西上浦小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
20	国道217号	風無トンネル	交通量が多く、歩道がない。	路側帯のカラー舗装や、路面標示での注意喚起を実施予定。	佐伯土木事務所
21	国道217号	大字護江・宮の内公民館付近	交通量が多く、歩道がない。	道路改良事業にて歩道の新設を計画。	佐伯土木事務所

【下堅田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
22	県道佐伯蒲江線	堅田橋付近	交通量が多いが、横断歩道の場所に信号機がなく、見通しも悪い。	路面標示での注意喚起を実施予定。 標識設置を検討。	佐伯土木事務所 佐伯警察署
23	県道長良木立線	市谷・岩の鼻橋付近	直角に曲がる場所であり見通しが悪い。	路面標示などの注意喚起を検討。	佐伯土木事務所
24	県道長良木立線	津志河内区	横断歩道が消えかけている。	区画線の塗り直しを実施予定。 横断歩道の塗り直しを検討。	佐伯土木事務所 佐伯警察署
25	県道長良木立線	柏江区	道幅が狭い。	道路改良事業にて歩道の新設を実施中。	佐伯土木事務所

【青山小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
26	県道佐伯蒲江線	大通区・青山橋付近	道路が狭く、歩道も極端に狭い。	道路改良事業(バイパス)にて歩道の新設を実施中。	佐伯土木事務所
27	県道佐伯蒲江線	谷川地区	カーブが急なため、車がセンターラインを割り込みやすい。また、工事車両の交通量が多い。	道路改良事業を実施予定。	佐伯土木事務所

【木立小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
28	市道前方大野線	中野河内地区	道路幅員が狭く、見通しが悪い。	道路の拡幅等による改良を実施中。	佐伯市

【明治小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
29	国道10号	元田～小浪地区	歩道にガードレールがない。	車道への逸脱を防ぐ横断防止柵の設置を検討。	佐伯河川国道事務所
30	市道石丸小崎線	蕨野地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>・抜け道になっており交通量が多く、スピードを出す車も多い。</li> <li>・雑木が茂っており見通しが悪い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通量調査、通学路を示す緑色の区画線設置を実施済み。</li> <li>・市管理箇所について雑木伐採実施を検討。</li> </ul>	佐伯市
				PTAで看板を作成し、設置する方向で検討。	学校

【上野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
31	県道三重弥生線	上野小学校前	交通量が多く、スピードを出す車が多い。	片側には歩道があるので、路面標示などの注意喚起を実施予定。	佐伯土木事務所
32	市道石丸小崎線	蕨野地区	交通量が多く、スピードを出す車が多い。	PTAで看板を作成し、設置する方向で検討。	学校

【本匠小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
33	県道笠掛直見停車場線	大字三股・森下橋	橋の幅員が狭く、交通量も多い。	区画線の設置及び欄干の改善を来年度実施予定。	佐伯土木事務所
34	市道笠掛切畑線	大字笠掛・笠掛橋	橋の幅員が狭く、交通量も多い。	通学路を示す緑色の区画線の設置を実施済み。	佐伯市

【宇目緑豊小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
35	市道柿木市の口線	下千束地区	通学路を示す線がない。	通学路を示す緑色の区画線の設置を実施済み。	佐伯市

【直川小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
36	県道上爪横川線	大鶴地区	交通量が多く、スピードを出す車も多い。	路面標示などの注意喚起を検討。	佐伯土木事務所
37	国道10号	直川小学校登り口交差点	信号無視やスピードを出す車がある。	注意喚起看板、路面標示の設置を、警察と協議しながら検討。	佐伯河川国道事務所
38	市道新洞線	新洞地区・国道10号交差点手前	山側法面から落石の恐れあり。	落石対策を計画中。	佐伯市

【松浦小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
39	市道志手線	地松浦団地付近	通勤時の抜け道となっており、道路幅が狭いがスピードを出す車がある。	区画線の設置を検討。	佐伯市
				PTA等で通学路を示す看板の作成を検討。	学校
40	市道沖松浦線	二股トンネル	幅員が狭く、歩行に支障がある。	バイパス設置による交通量の緩和等の対策を計画中。	佐伯市

【向陽小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
41	市道小竹線	米水津大字竹野浦～小浦	歩道が無い。	歩道の設置を実施中。	佐伯市

【上入津小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
42	市道畑野浦中央線	畑野浦バス停付近・旧国道	交通量が多く、幅員が狭い。	区画線の設置を検討。	佐伯市
43	市道畑野浦尾浦線	釜ノ浦地区	・道幅が狭く、白線が消えている。 ・落石の危険がある。	区画線の設置を検討。	佐伯市
				山側を通らないよう児童に指導。	学校
44	国道388号	軍人墓地付近	交通量が多く、スピードを出す車が多い。	信号機設置の可否、路面標示の設置等を検討。	佐伯警察署

【楠本小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
45	国道388号	楠本小学校正門前	大型トラックの交通量が多く、スピードを出す車も多い。	路面標示などの注意喚起を実施予定。	佐伯土木事務所
				国道ではなく市道を通学するよう児童を指導。	学校
46	市道楠本中央線	楠本小学校付近	路側帯がない。	路面標示の設置を検討。	佐伯市

【河内小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
47	国道388号	高山トンネル	トンネル内が暗く歩道も狭いので歩きづらい。	・トンネル照明の照度設定変更を実施済み。 ・順次消灯箇所の補修を実施予定。	佐伯土木事務所
				区画線の設置等を検討。	佐伯市
48	市道高山元猿線	大分県マリンカルチャーセンター付近	歩道、ガードレール等が無い。	区画線の設置等を検討。	佐伯市

【名護屋小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
49	国道388号	森崎～越田尾地区	・道幅が狭く、路側帯の白線が消えかけている。 ・山側が土砂崩れの恐れあり。	区画線の塗り直しを検討。	佐伯土木事務所
				山側登校をさせる方向で検討。	学校

【対策検討メンバー】南部振興局、佐伯河川国道事務所、佐伯土木事務所、佐伯教育事務所、佐伯警察署、佐伯市教育委員会、佐伯市建設課